

# 黑龙江省佳木斯航道事务中心同江基地维修改造中标（成交）明细

黑龙江恒新招标代理有限公司受黑龙江省佳木斯航道事务中心委托，采用竞争性磋商进行采购同江基地维修改造（项目编号：[2021]10024号(HXZB21-073)）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（同江基地维修改造）

- 1.1、中标（成交）供应商：佳木斯耀尊建筑工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：779,602.48 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	工程名称	工程范围	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）	
1-1	房屋修缮	同江基地维修改造房屋修缮信息中工程量清单和图纸等技术文件包括同江卧泊基地规模（基本情况）为：基地坞池底长334m，坞池总面积为40080m <sup>2</sup> ；进坞航道外接主航道，进坞航道宽度50m，长670m。基地陆域总面积6945m <sup>2</sup> ，建综合业务用房一座，面积925m <sup>2</sup> ，用于基地管理、生产调度、船坞监控、船员休息等；建仓库一座，面积480m <sup>2</sup> ，用于机修，船舶零配件、航标器材、工属具等存储；进基地道路640m，与同三公路相接，建管理码头一座，长24.45m，主要用于航标艇及其它航道管理船舶停靠、装卸航道物资。每年为各相关单位的船舶冬季卧泊、检修提供了必要的条件，基本满足了界河航道施工、维护和管理的需要。基地综合楼使用至今，年久失修，一些设备设施已经老化，在正常使用方面存在着一些问题。这些问题主要有以下几点：综合楼外保温年久失修，外墙开裂，保温板泡水后保温性能较差，致室内侧局部冬季结霜，夏季潮湿发霉、墙面粉化，墙皮脱落。综合楼屋面为彩钢板屋面，长年使用后局部漏水，导致三层顶棚装修局部粉化脱落。综合楼塑钢窗老化导致密封性差，门窗漏风，需更换；玻璃幕墙局部玻璃掉落。二楼、三楼安装有暖气片，一直没有供暖，需新建供暖管线，更换供暖锅炉循环泵。	合同签订后240个日历日内完工	王丽敏	黑 2232020202117470	779,602.48	1.00	项	779,602.48

黑龙江恒新招标代理有限公司  
2021年11月23日