

# 佳木斯高新技术产业开发区管理委员会佳木斯高新区大跨度钢结构安全风险隐患排查鉴定项目中标（成交）明细

黑龙江佳润工程管理有限公司受佳木斯高新技术产业开发区管理委员会委托，采用竞争性磋商进行采购佳木斯高新区大跨度钢结构安全风险隐患排查鉴定项目（项目编号：[230819]RZC[CS]20240001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（佳木斯高新区大跨度钢结构安全风险隐患排查鉴定）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江诺一建设工程质量检测有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：159,600.80 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他专业技术服务	开展园区大跨度房屋建筑、公共建筑人员密集场所等房屋建筑，实施排查整治，分类施策制定整治方案，压实推进排查整治工作，不留死角、不留盲区、坚决打好房屋建筑安全隐患排查整治攻坚战，切实保障人民群众生命财产安全。按照市安委办和市住建局联合《佳木斯市安全生产委员会办公室佳木斯市住房和城乡建设局关于立即开展房屋建筑安全隐患排查整治行动的紧急通知》的相关要求，开展园区大跨度房屋建筑安全隐患排查鉴定工作。	1.原结构设计图纸情况。查看钢结构的楼(屋)盖形式是否与原设计文件相符;甄别原结构的杆件布置、杆件尺寸与图纸的符合程度;对需要布设各种支撑的屋盖结构，水平支撑、竖向支撑布置等是否满足结构空间整体性要求进行查看。2.屋盖结构变形情况。查看变形，包括构件垂直度或侧向位移、构件侧向弯曲或扭曲变形、构件竖向挠度;沿着纵横两个方向及双对角线(斜向)成列观察分析，关注是否形成上下及侧向弯曲，并做出技术研判。3.结构支座和受力状态情况。查看所有支座数量和布设位置是否与设计相符;逐个查看支座处是否有变形、裂纹、腐蚀、沉降、制作偏差，螺栓松动等不良现象;查看杆件或支座是否存在加固改造或不符合设计的情况。4.耐久性涂装情况。查看是否有因失修失养产生的杆件、支座、檩条锈蚀情况查看是否存在受潮、霉变、开裂、空鼓、起翘、粉化和脱落等不良现象。5.结构与构件损伤情况。查看是否存在由构件失稳产生的变形;查看是否存在构件受拉产生的断裂情况;查看是否存在焊缝开裂等情况。6.屋面功能现状情况。查看现有屋面是否存在多次维修情况和维修方法;查看现有屋面是否存在排水不畅、局部凹陷或其他可能有结构变形引起的功能性缺陷;查看屋面是否有附加堆载和设备，屋内网架是否有附加悬挂重物等非设计荷载情况。7.连接质量情况。查看是否存在主要杆件连接部位设置不当，不满足受力基本原则的情况;查看是否存在焊缝连接用螺栓连接替代的情况;查看螺栓球连接质量，是否存在构件螺栓未拧紧出现的马蹄口缝隙情况;查看高强螺栓外露丝扣数，外露丝扣应为2扣-3扣;查看扭剪型高强度螺栓螺尾部的梅花头，终拧完成后未拧掉梅花头的螺栓数是否小于该节点螺栓总数的5%;查看焊缝是否存在质量问题。8.历史灾害情况。查看历史上是否存在因各种原因产生的改造和加固情况;查看历史上是否存在受火损伤等灾害情况;查看历史上是否存在钢材锈蚀等耐久性问题;查看历史上是否存在使用功能受到影响的情况。	合同签约后30个日历日内交货	1期:按照文件要求,开展园区大跨度房屋建筑安全隐患排查鉴定工作,编制黑龙江省建筑安全隐患调查分析与危险性鉴定报告,填写全省建筑安全体检结论意见表,并通过行业主管部门验收通过。	159,600.80	1.00	项	159,600.80

黑龙江佳润工程管理有限公司  
2024年04月26日