

哈尔滨市平房区中小学校消防维修改造项目

(100 中学) 情况说明

1、暂列金调整为 5%。

2、配管敷设方式，是否为沿墙剔槽暗配管，顶棚明配管敷设？

顶棚明敷 沿墙 沿地暗敷设

答复：沿墙剔槽暗配管，顶棚明配管敷设。

3、引自市电电源及配管，是否在本次改造范围内，请明确引自市电
长度或路由？



答复：预留 150 米 按现场实际施工为准。



4、图纸桥架标注 200*100，控制价中有 100*100 桥架，100*50 桥架，
50*50 桥架清单项，请问是否桥架通长均为 200*100？

答复：通常均为 200*100

5、消防泵房是新建吗？

答复：是新建。




李冰

6、高位水箱间图纸说明是维修，哪些需要维修？

答复：水箱设备均维修。


7、消防泵房原理图和平面图不符？水锤消除器平面和原理图不符？

答复：消防泵房管线以平面图为准，系统查看管径。水锤消除器按照平面图需要计算。



答复；圈的地方管径是 DN300


8、高位水箱间管道规格？



答复：消防连通管均为 DN200, 污水管 De110 ,给水管均为 DN100

技术专用章

9、泵房内给水规格？泄水管规格？



答复：给水管均为 DN100，泄水管 DN50

10、所有压力排水是否和 164 中学压力排水一致？

答复：保国是重力流排水，其余压力排水同 164 中。

