

## 哈尔滨医科大学附属第二医院百胜超声维保服务（2024310）中标（成交）明细

黑龙江泰合工程咨询有限公司受哈尔滨医科大学附属第二医院委托，采用单一来源进行采购百胜超声维保服务（2024310）（项目编号：[230001]THGC[DY]20240007）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

### 一、合同包1（百胜超声维保服务（2024310））

- 1.1、中标（成交）供应商：百胜（深圳）医疗设备有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：139,500.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

| 品目号 | 品目名称                      | 服务范围   | 服务要求   |
|-----|---------------------------|--|--|
| 1.1 | 其他服务<br>百胜超声维保服务（2024310） | <p>1.维保内容：整机保修,包含故障常规探头不限次数更换, CA541(SN:234700338A);LA523(SN:231900480A);LA332E(230300792A);EC123(SN:09752), 另外加保TRT33双平面探头 (SN:1091)。包括设备故障维修、零配件更换、预防性维护保养, 维保费用中包含更换配件、人工费、搬运费、安装调试费及系统软件升级等一切费用, 设备维修期间的往返交通费、食宿费用等由服务方自理。2.保修厂、商具有维保资质和服务能力, 具有配件及时供应更换能力, 维修工程师具有厂家授权培训并颁发的资质证书或相关证明材料, 哈尔滨具有专职维修工程师。3.维修完成设备需保证设备维护符合厂家标准或相应的国家质量标准的要求。4.响应时限: 用户维修服务响应≤2小时, 到场时间≤8小时, 由原厂认证合格的专业工程师提供快速优质的现场服务。5.保证年停机时间不超过2周。6.开机率: 保证全年开机率≥95%7.每台设备每年不少于2次维护性保养,并向院方设备主管部门提供详细的故障维修、维护保养报告单, 并由服务方、院方临床科室、设备主管部门三方对维保执行情况验收确认签字, 对维保设备建立维修档案。</p> | <p>1.维保内容：整机保修,包含故障常规探头不限次数更换, CA541(SN:234700338A);LA523(SN:231900480A);LA332E(230300792A);EC123(SN:09752), 另外加保TRT33双平面探头 (SN:1091)。包括设备故障维修、零配件更换、预防性维护保养, 维保费用中包含更换配件、人工费、搬运费、安装调试费及系统软件升级等一切费用, 设备维修期间的往返交通费、食宿费用等由服务方自理。2.保修厂、商具有维保资质和服务能力, 具有配件及时供应更换能力, 维修工程师具有厂家授权培训并颁发的资质证书或相关证明材料, 哈尔滨具有专职维修工程师。3.维修完成设备需保证设备维护符合厂家标准或相应的国家质量标准的要求。4.响应时限: 用户维修服务响应≤2小时, 到场时间≤8小时, 由原厂认证合格的专业工程师提供快速优质的现场服务。5.保证年停机时间不超过2周。6.开机率: 保证全年开机率≥95%7.每台设备每年不少于2次维护性保养,并向院方设备主管部门提供详细的故障维修、维护保养报告单, 并由服务方、院方临床科室、设备主管部门三方对维保执行情况验收确认签字, 对维保设备建立维修档案。</p> |

黑龙江泰合工程咨询有限公司  
2024年08月12日